



深圳市惠利权环境检测有限公司

WWW.HLQ-CERT.COM



2023.P3.P31.22787

深圳市惠利权环境检测有限公司

报告编号: HLQ-CERT-2023-0001-138

委托单位: 深圳市龙岗区平湖街道平湖社区居委会

检测项目: 委托检测

检测日期: 2023.03.13

检测地点: 平湖街道平湖社区

检测人员: 李国辉

检测仪器: 委托检测

检测方法: 委托检测

检测标准: 委托检测

检测结果: 委托检测

检测结论: 委托检测

检测费用: 委托检测

检测周期: 委托检测

检测地址: 委托检测

检测电话: 委托检测

检测网址: 委托检测



## 报告说明

### 一、实验室地址:

深圳市宝安区沙井街道沙松路 150 号百通科技创新产业园 C 栋 401 号。

### 二、本公司保证检测的科学性、公正性和准确性。并对委托单位负责。



I

二

三

四

五

六



六、检测结果

采样点位	DA003 2 号锅炉废气排放口
相关参数	燃料类型: 天然气 ; 锅炉功率: 2.348 t/h
烟气流速*m/s	3.0

检测项目为采样现场仪器直接读数。

\*\*\*报告结束\*\*\*